

## 耐震診断結果一覧表

施設名	建物	構造	建築年月	階数	面積	耐震診断の種類	診断年度	I s 値	q(CTSD) 値	耐震化予定	備考
埴幼稚園	園舎 1	S	S54. 2	1	552	耐震診断（2次診断）	H22	0. 436	1. 744	H25	H25実施済
常豊幼稚園	園舎	S	S53. 2	1	264	耐震診断（2次診断）	H22	0. 279	1. 113	H30	
笹原幼稚園	園舎 1	S	S52. 2	1	292	耐震診断（2次診断）	H21	0. 342	1. 368	H26	H26実施済

※耐震診断結果一覧表には、今後、耐震化対策が必要な建物全棟の耐震診断結果を掲載し、既に耐震性能が確保されている下記の建物は掲載していません。

1. 昭和57年以降の耐震基準で設計された建物

常豊小学校校舎、笹原小学校校舎、埴幼稚園園舎2、笹原幼稚園園舎2、埴中学校校舎

2. 昭和56年6月の建築基準法施行令改正以前の耐震基準で設計された建物のうち耐震診断の結果がI s 値0. 3未満の建物で、補強工事等を行い耐震性能が確保されている建物

埴小学校体育館（H21補強実施：I s=0. 759）、埴中学校体育館（H21補強実施：I s=0. 797）

常豊小学校体育館（H22補強実施：I s=0. 701）、笹原小学校体育館（H22補強実施：I s=0. 715）

埴小学校校舎（H22・23補強実施：I s=0. 700）